



KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI		Numer: 54/2021
		Data aktualizacji: 25.03.2021
Nazwa zagrożenia		
2,3-dichloropropene Numer WE: -, Numer CAS: 78-88-6		
RODZAJ ZAGROŻENIA		PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE
<i>H226 Łatwopalna ciecz i pary.</i> <i>H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.</i> <i>H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.</i> <i>H350i Wdychanie może spowodować raka.</i> <i>H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</i>		
WYMAGANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ		
Nosić gogle ochronne lub osłonę twarzy	Nosić rękawice ochronne, Nitrylowe	Nosić odzież ochronną
		Nosić obuwie ochronne
		W przypadku niewystarczającej wentylacji użyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych
ZASADY POSTĘPOWANIA Z SUBSTANCJĄ		
Magazynowanie: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających.		
PIERWSZA POMOC		
Kontakt z okiem - Natychmiast wypłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt przez drogi oddechowe - Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza. Kontakt przez przewód pokarmowy - Wypłukać usta. Jeżeli objawy podrażnienia nie ustępują, wezwać lekarza. Kontakt ze skórą - Natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczone ubranie i buty wyczyścić przed ponownym użyciem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktować się z lekarzem.		
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE		
Środki Gaśnicze: Użyć środka gaśniczego odpowiedniego dla cieczy palnych, takich jak suche chemikalia lub dwutlenek węgla do gaszenia.		
BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE		
Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać zanieczyszczoną wodę przeznaczoną do mycia i ją zutylizować.		

Sporządziła: Justyna Dubaj