

Dokument dostępności architektonicznej dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Adres: ul. Roosevelta 40, Zabrze

Data sporządzenia: 15.04.2025

1. Wprowadzenie

Dokument ma na celu przedstawienie stanu dostępności architektonicznej budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa o dostępności.

2. Opis dostępności architektonicznej budynku

- **Wejście do budynku:**
Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu parkingu, jednak dostęp do niego zapewnia rampa podjazdowa, co umożliwia swobodny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
- **Winda:**
W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia osobom z ograniczoną mobilnością dotarcie do wszystkich kondygnacji. Należy jednak zaznaczyć, że winda nie jest wyposażona w przyciski oznaczone alfabetem Braille'a ani w komunikaty głosowe.
- **Toalety:**
Toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym poziomie budynku, co zapewnia komfort korzystania z infrastruktury.
- **Oznakowanie i schody:**
Schody w budynku wyposażone są w poręcze po obu stronach, co zwiększa bezpieczeństwo. Należy jednak zaznaczyć, że na schodach nie ma kontrastowych pasków, co może utrudniać orientację osobom z wadami wzroku.
- **Drzwi:**
W budynku zamontowane są automatycznie otwierane drzwi, co znacząco podnosi komfort użytkowania dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
- **Pętla indukcyjna:**
W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, co może ograniczać dostępność dla osób z ubytkami słuchu.

3. Dodatkowe informacje

- **Dostępność komunikacyjno-informacyjna:**
Budynek nie zapewnia obecności osoby znającej język migowy, co może ograniczać dostępność komunikacyjną dla niektórych użytkowników.
- **Zasady wstępu z psem asystującym:**
Osoby korzystające z psów asystujących mają prawo wstępu do budynku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

4. Kontakt

W razie pytań dotyczących dostępności budynku, prosimy o kontakt z:

- **Pełnomocnik osób z niepełnosprawnościami:** Agata Guzik-Kopyto
Telefon: +48 504 308 202
Email: agata.guzik-kopyto@polsl.pl

Podsumowanie

Dokument ten ma na celu zapewnienie pełnej przejrzystości w zakresie dostępności architektonicznej budynku oraz jest regularnie aktualizowany, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby użytkowników oraz obowiązujące przepisy prawne.